بسمه تعالی

شرایط محیطی

دستگاه: همزن مکانیکی آنالوگ

- در دمای بین ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و رطوبت زیر ۵۰٪ نگهداری شود.
- از منابع ولتاژی سیار برای کار دستگاه استفاده نشود و لزوما دستگاه با برق شهری کار کند.
- از ریختن مایعات روی موتور خودداری کنید.
- بر روی میز تراز قرارداده شود.