

دمای محیط آزمایشگاه و رطوبت کمتر از ۸۰ درصد

دمای کمتر از ۴۰ درجه برای استفاده بهتر اپراتور

میز کار مناسب برای نصب و استفاده بهتر کاربر- نزدیک به پرز ارت دار

مشخصات الکتریکی مورد نیاز شامل **AC 220 V** ، **40 W** ، **50/60 Hz**

ابعاد مورد نیاز برای قرارگیری ۲۸۰*۲۰۰*۲۰۰