

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. با توجه به آلودگی صوتی حین برش بهتر است این مهم در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.