



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

روتاری اوپراتور درساتک

• آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی

قابل دسترسی برای دستگاه

• انشعاب برق ۲۲۰ ولت + ارت + محافظ

• جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه

• (متناسب با نوع فرآیند تامین تجهیزات جانبی دستگاه

پمپ خلا ، چیلر آب سرد به عهده خریدار

محترم می باشد.)