

- شرایط کاربری :

- دما: -20 to 65 C
- رطوبت: 0 - 80% (بدون شبنم)

- شرایط انبارش :

- دما: -20 to 65 C
- رطوبت: 0 - 40% (بدون شبنم)
- بدور از تابش مستقیم خورشید
- در شرایط کنترل شده
- در محیط مسقف
- دور از گرد و غبار

توجه: دستگاه آب بند نیست، لذا از آب یا پاشش آب دور نگهداشته شود. بدیهی است که در این صورت دستگاه بشدت آسیب خواهد دید.

در صورت ریختن آب بر روی آن و یا خیس بودن بهیچ عنوان از آن استفاده نشود، خطر برق گرفتگی دارد!