

شرایط محیطی لازم جهت انجام تست لامپ زنون

دمای محیط آزمایشگاه 23 درجه سانتیگراد باشد و ابعاد آزمایشگاه کمتر از 20 متر نباشد

1- ابتدا دمای مورد نظر باید ست شده باشد

2 - عمل پاشش آب در محفظه انجام شده باشد

3-دمای مخزن به دمای استاندارد رسیده باشد و با نمایش دهنده دما یکسان باشد

4-در صورت مغایرت دمای محفظه با دمای نمایشگر کالیبراسون یا وارد نمودن عدد **offset** را انجام میدهیم

بین افزار