



شرایط محیطی استفاده از دستگاه آزمون نفوذ پذیری تسریع شده یون کلر در بتن (RCPT)

- ۱- دستگاه در فضایی سر پوشیده مورد استفاده قرار گیرد.
- ۲- از محافظ برق برای جلوگیری از نوسانات برق استفاده شود.
- ۳- سل های دستگاه پس از هر بار استفاده به طور کامل شسته شوند.
- ۴- میز قرار گیری سل ها از میز دستگاه و کامپیوتر متصل به آن مجزا باشد.
- ۵- دمای کاری محیط آزمایشگاهی که دستگاه در آن قرار دارد ۲۵ درجه سانتی گراد باشد و رطوبت هوا بیش از ۵۰ درصد نباشد.