



شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست: .....

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی دستگاه تمیزکاری لیزری

- گارگاه یا آزمایشگاه با درب ورودی بزرگ و ارتفاع مناسب حدود ۴ متر، دارای مساحت حداقل ۳۰ متر مربع، عاری از گرد و غبار، رطوبت بالا و دارای دمای استاندارد باشد.
- در مکان مورد نظر برق تک فاز و برق اضطراری وجود داشته باشد.
- از میزکار چوبی در ابعاد ۳ در ۳ متر جهت نصب قطعات فلزی بر روی آن استفاده شود.
- دمای محیط کاری در محدوده ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد مناسب است، افزایش دما از این مقدار باعث صدمه به سیستم لیزر می شود. رطوبت محیط کاری باید ۱۰ تا ۸۰ درصد باشد.
- زمان کار با دستگاه استفاده از عینک محافظ استاندارد الزامی است.