

شرایط محیطی لازم جهت انجام تست ویکات

دمای محیط آزمایشگاه 23 درجه سانتیگراد باشد و ابعاد آزمایشگاه کمتر از 20 متر نباشد

1- در طول آزمون ویکات نمونه باید تحت نظارت دقیق باشد.

2- سوزنه ها به آرامی رو نمونه قرار دهید

3- دمای مخزن به دمای استاندارد رسیده باشد

4- مایع استفاده شده در مخزن ویکات از ضد یخ و آب مخلوط شده باشد

5- دمای مایع مخزن با دمای نشان دهنده دیجیتال دما یکسان باشد

بین افزار