

شرایط محیط مورد قبول:

دما عملیاتی: منفی ۲۰ تا مثبت ۵۵ درجه سانتی گراد

دمای ذخیره سازی: منفی ۵۰ تا مثبت ۷۰ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی: عملیاتی و ذخیره سازی: صفر تا ۹۵ درصد غیر متراکم