

شرایط نگهداری:

کوره ها باید در از شوک الکتریکی محافظت شوند و از بلوک سرامیکی داخلی در مقابل ضربه و صدمات فیزیکی محافظت کرد. نکته مهم در خاموش کردن کوره میباشد که اگر کوره در دمای بالا استفاده میشود، ابتدا بایستی بوسیله نمایشگر درجه را در پایین ترین دما تنظیم کرد تا بوسیله فن داخل کوره ابتدا دما کاهش یابد بعد خاموش شود.