

شرایط محیطی لازم برای نگهداری و نصب دستگاه:

اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل 10 مترمربع

محیط کار بدون هرگونه رطوبت باشد.

قسمت کار و میز کار به دور از هرگونه رطوبت باشد.