

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس Contact Angle Measurement

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس (50 cm-40cm-50cm)
۱ متر مربع
- ✓ برق AC(50 Hz) ۲۲۰-۲۳۰ V
- ✓ وات ۱۵۰ W
- ✓ یک دستگاه کامپیوتر مجهز به پورت سریال نر