

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

محل نصب دستگاه شیکر الک معمولا سطح یک میز آزمایشگاهی با عرض 50 cm و طول حدودا 60 cm است .
که باید تقسیم بندی مناسب برای نگهداری الک های استاندارد در آن وجود داشته باشد . سطح میز باید کاملا صاف و تراز شده از جنس سنگ و سرامیک و یا MDF دو لایه باشد.