



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی پرس ایزواستاتیک سرد

### ۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.
- برق مورد نیاز تک فاز ۲۲۰ ولت می باشد .