



شرایط محیطی مورد نیاز تجهیز

Spin coater FP100

برای استفاده صحیح باید محل قرارگیری تجهیز تراز باشد.

از ریختن آب و مایعات بر روی دستگاه خودداری شود.

برای جلوگیری از آسیب به مدارات و موتور الکتریکی در محل با رطوبت زیاد نگهداری نشود.

در صورت پوشش دهی محلول های اسیدی دستگاه سریعاً تمیز شود.

در محل های با لرزش شدید نگهداری نشود.