



تاسيسات



شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق سه فاز 380 V
- دمای مطلوب ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۱۵٪-۴۰٪
- دسترسی به هوای آزاد
- دسترسی به لوله کشی آب