



توضیحات	شرایط محیطی لازم
	نفت خام مرده (اختیاری، در صورت نبود مواد استاندارد تست زده می‌شود)
	n-hexane یا n-heptane از کمپانی Merck یک لیتر
	n-hexane صنعتی یک لیتر برای شستشو
	محیط آزمایشگاهی ایزوله ۲ متر × ۲ متر
	n-butanol جهت تست بیشتر
	میز آزمایشگاهی بدون لرزش
	کپسول هوا یا کمپرسور
	سینک آزمایشگاهی
	دوربین فیلم‌برداری
	دستمال کاغذی
	برق شهری
	آب مقطر

