



## تاسيسات



### شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق سه فاز 380 V
- برق تکفاز
- دمای مطلوب ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۱۵٪-۸۰٪
- دسترسی به هوای آزاد
- لوله کشی آب
- دسترسی به فاضلاب