

شرایط نگهداری دستگاه کشش میلگرد

رنج دمایی 10 تا 55 درجه سانتیگراد و درصد رطوبت ماکزیمم 80 درصد میباشد.