



شرکت فنی مهندسی اقتدار توان سنجش

شرایط محیطی



تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه توان سنجش

Tavansanjesh.com

شرایط محیطی استفاده از دستگاه تعیین قدرت پنجه دست دیجیتال

TS- HG100 A1

- ✓ به علت وجود تجهیزات دیجیتالی فراوان در این دستگاه، بهتر است که از آن در رطوبت بالا استفاده نشود.
- ✓ سطحی که نمایشگر روی آن قرار می گیرد بهتر است که تراز باشد.
- ✓ حداکثر دمای محیط استفاده می بایست ۵۰ درجه باشد.
- ✓ از مواد خورنده نباید برای تمیز کردن نمایشگر و تجهیزات این دستگاه استفاده شود.
- ✓ از اعمال ضربه شدید به قسمت های مختلف دستگاه خودداری شود.
- ✓ از آداپتور استاندارد دستگاه استفاده شود.