

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه رئومتر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه باید دارای یک میز با قابلیت تراز شدن سطح باشد.
- ۲- میز آزمایش باید سنگین و بدون لرزش باشد
- ۳- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۴- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- ۵- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.