

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه برش و حکاکی لیزری کارگیر ۵۰ در ۵۰ سانتی متر

کلیه شرایط رعایت ایمنی و نگهداری و استفاده از دستگاه در محل کار از جمله رطوبت، گرد و غبار، ضربه و نوسانات برق، بعمده خریدار می باشد و هیچ مسؤلیتی متوجه فروشنده نمی باشد.



بجارات و دودهای ناشی حکاکی و برش لیزری بسته به جنس ماده مورد استفاده معمولاً سمی و بسیار مضر است.

حتماً صحت کار با دستگاه از تمویه کارگاه اطمینان حاصل فرمایید.



پرتو لیزر مورد استفاده در این دستگاه از نوع حرارتی است.

حتماً برای لمس و جابجایی قطعه کار تنها از دستکش استفاده فرمایید.



ماژول لیزر این دستگاه از توان نسبتاً بالایی برخوردار است و پرتوهای آن برای چشم بسیار خطرناک است.

حتماً صحت کار با دستگاه از عینک مخصوص فیلترینگ پرتو لیزر استفاده فرمایید.