

شماره سند: DOC-30	شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری	
شماره ویرایش: ۰		
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	سامانه رادیوگرافی متحرک لوله ها RT-RAXON160HPO	

۱. دمای کاری:

از ۰ تا ۴۵+ درجه سانتیگراد

۲. دمای نگهداری:

از ۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد

۳. میزان رطوبت:

رطوبت نسبی بین ۱۰ تا ۵۵٪

۴. گرد و غبار:

محیط نصب دستگاه باید عاری از هرگونه گرد و غبار باشد. (IPX0) همچنین دستگاه باید در محیطی خشک که احتمال خیس شدن یا ریخته شدن آب بر روی آن وجود نداشته باشد استفاده شود.