

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- دمای آزمایشگاه ۲۵-۵۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت محیط تا ۵۰ درصد