



به نام خدا

شرایط محیط لازم برای نگهداری مولد باریکه کم‌واگرا می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

- ❖ دارای فضای فیزیکی خالی به صورت مکعبی برای نصب و راه‌اندازی به اندازه حداقل ۵۰ سانتیمتر در ۵۰ سانتیمتر در ۵۰ سانتیمتر در ۵۰ سانتیمتر؛
- ❖ به دور از سیستم‌های گرم کننده؛
- ❖ به دور از گازها و مواد خوردنده؛
- ❖ دارای دمای محیطی ۲۷ درجه سانتیگراد؛
- ❖ دارای تهویه مناسب؛

HAMA HANG Industrial Solutions