



Deformation of Trusses Apparatus

تست خرپا



ویژگی های دستگاه

قابلیت نصب به کامپیوتر

مشخصات دستگاه

استرین گیجهای مناسب روی هر کدام از ۷ عضو جهت اندازه گیری کرنش

سیستم اندازه گیری نیرو با استفاده از Load cell

برد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری جهت نمایش مقدار کرنش در

استرین گیجهای

اتصال به کامپیوتر از طریق USB port و انتقال داده ها به نرم افزار

EXCEL

مکانیزم بارگذاری پیچی

صفحه پلکسی گلاس شفاف برای محافظت از استرین گیجهای در برابر ضربه و غبار

دستگاه دارای power point تدریس و دستور کار دانشجو و دفترچه محاسبات و فیلم آموزشی نرم افزار می باشد

دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک

