




تجهيزات تحقيقاتی



RR 171

مجموعه جامع اندازه گیری افت فشار در ماشین آلات

شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- آب مقطر
- برق سه فاز
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۱۵٪-۸۰٪