

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه کلسیمتری اتوماتیک – زیما توسعه پارسیان کیش

با توجه به کیفیت ساخت بالای دستگاه، مناسب محیط های عملیاتی بوده و استفاده مکرر از دستگاه امکان پذیر می باشد. نکات در مورد شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری در ادامه آورده شده است.

- محیط مناسب برای کار دستگاه آزمایشگاه با دمای محیط می باشد.
- دمای آزمایش باید با دمایی که کالیبراسیون انجام شده است برابر باشد.
- نشتی احتمالی از دستگاه هنگام راه اندازی باید بررسی گردد.
- بهتر است هنگامی که دستگاه در مدت زمان طولانی بدون استفاده می ماند، اسید های موجود در بخش های مختلف تخلیه گردد.
- در صورت استفاده مکرر از دستگاه، وضعیت آن به منظور انجام سرویس های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.
- به منظور افزایش دقت اندازه گیری ها، کالیبراسیون دوره ای دستگاه پس از استفاده مکرر در دستور کار قرار گیرد.