

شرایط محیطی

قابل ذکر است فضای تعمیرگاهی کاملاً باید ایزوله و بدون گردوخاک باشد و همچنین مجهز به کمپرسور باد باشد.

جهت شستشوی قطعات، کارگاه باید مجهز به یک عدد دستگاه شستشو باشد.

سالن تجهیزات باید در طبقه همکف قرار گیرد.

کف آزمایشگاه باید بتن ریزی شده (مسلح) و همچنین تراز باشد.

برق 3 فاز جهت فعال سازی دستگاه نیاز است.

جرثقیل سقفی جهت جابجایی گیربکس باید در کارگاه موجود باشد.

جهت نصب تجهیزات الگوی زیر باید رعایت شود.

بهین تدبیر کادوس
Behin tadbir kadous

