

شرایط محیطی برای نصب دستگاه

- برای نصب دستگاه به سطحی صاف با مساحت حداقل $100 \times 100 \text{ cm}^2$ مورد نیاز است.
- برق تک فاز 10 A