

شرایط محیطی لازم برای برای نصب، راه اندازی و نگهداری کانداکتیویتی متر اینلاین:

- (۱) حداکثر دمای مایع یا محلول در محل نصب واحد سنسور ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- (۲) حداکثر فشار مایع یا محلول 10 bar
- (۳) منبع تغذیه برق مستقیم با ولتاژ 19-24Volts, DC
- (۴) دمای محیط نصب سنسور بین 5- تا 50 درجه سانتیگراد
- (۵) محل نصب در مسیر خط لوله یا مخزن حاوی مایع باید به گونه‌ای انتخاب شود که رسوب و حباب در آن محل تجمع نکند. لذا سرعت جریان مایع باید به قدری باشد که مانع از تشکیل حباب یا رسوب در محل سنسور گردد.