

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپری بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بر روی یک میز که ارتفاع آن حدود ۸۰ سانتیمتر است و فضای کافی را برای انجام آزمایش دارد، قرار می گیرد. از قرار دادن دستگاه های سنگین و ضربه زننده دیگر بر روی میزی که این دستگاه قرار دارد خودداری شود.