

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

شرایط کالیبراسیون: تمامی دستگاه ها پیش از تحویل به مشتری باید تست های کالیبراسیون را پشت سر بگذارند. این تست ها برای دستگاه ورک استیشن عبارتند از:

۱- ارزیابی درصد خلوص گازهای مورد استفاده در دستگاه به منظور بررسی عدم وجود اکسیژن در آنها و میزان خلوص آنها با استفاده از تجهیزات شرکت سوگند و گزارش آنالیز شرکت ارائه دهنده کپسول ها

۲- کالیبراسیون سنسورهای فشار موجود در دستگاه به منظور بررسی صحت فشار اندازه گیری شده با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق شرکت سوگند

۳- کالیبراسیون رگولاتورها و شیرهای اطمینان فشار موجود در دستگاه به منظور اطمینان از صحت عملکرد و ایمنی دستگاه با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق شرکت سوگند

۴- کالیبراسیون سنسور دما و رطوبت

شرایط محیطی: شرایط دما و رطوبتی مرسوم در آزمایشگاه ها برای آن مناسب می باشد. اطلاعات کامل در فصل ۱ دستورالعمل ارائه شده است.

شرایط دما	شرایط دما
۰ تا ۶۰ درصد	شرایط رطوبت

شرایط تحویل دهی: ۱- آزمون نصب و ایمن سازی کپسول گاز ۲- آزمون نصب و تست دستکش های دستگاه ۳- آزمون نصب و تست پنل پشت و ارتباط بین بخش الکترونیک و پنوماتیک ۴- آزمون تست سیستم روشنایی دستگاه ۵- آزمون تست عملکرد پدال ها ۶- آزمون تست عملکرد پنل دستگاه ۷- آزمون تست آب بندی محفظه ها ۸- آزمون تست عملکرد کلی دستگاه ۹- آموزش کار با دستگاه به کاربر و معرفی مشکلات احتمالی و روش حل آن

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش: دستگاه دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. شرایط مشمول گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده است.

شرایط نصب و راه اندازی: این دستگاه نیازی به نصب و راه اندازی دارد. به منظور راه اندازی لازم شرایط موجود در فصل ۱ دستورالعمل محیا گردد.

